

◎新潟県告示第653号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成24年4月27日

新潟県知事 泉 田 裕 彦

1 長岡地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
割町地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
北河内地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
松山地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
蓮花寺(1)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
蓮花寺(2)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
蓮花寺(4)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
油田北地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
油田南地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
蓮花寺地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
荒戸ヶ入地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
吉ヶ谷地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
数田沢地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
山谷沢(1)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
山谷沢(2)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
蓮花寺(1)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
蓮花寺(2)地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	土石流
蓮花寺地区	長岡市蓮花寺	次の図のとおり	地すべり
備後地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
西河内東地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
樺沢1地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
西河内西地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
樺沢2地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊

逆谷(1)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
逆谷(2)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
逆谷(1)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
逆谷(2)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
栴沢地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
備後沢地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
東河内沢地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
逆谷(3)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
逆谷(4)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
逆谷(5)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	土石流
逆谷地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	地すべり
逆谷(1)地区	長岡市逆谷	次の図のとおり	地すべり

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)