

◎新潟県告示第456号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成25年3月29日

新潟県知事 泉 田 裕 彦

1 魚沼地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
長鳥(5)地区	魚沼市長鳥	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
長鳥(1)地区	魚沼市長鳥	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
長鳥(2)地区	魚沼市長鳥	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
長鳥(3)地区	魚沼市長鳥	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
長鳥(4)地区	魚沼市長鳥	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
長鳥地区	魚沼市長鳥	次の図のとおり	地すべり
平野又地区	魚沼市平野又	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
幅下1地区	魚沼市平野又	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
幅下2地区	魚沼市平野又	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
平野又新田地区	魚沼市平野又	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
幅下(1)地区	魚沼市平野又	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。）

2 新発田地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
上寺内(1)地区	新発田市上寺内	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
上寺内(2)地区	新発田市上寺内	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
弥平沢地区	新発田市上寺内	次の図のとおり	土石流
水無沢地区	新発田市上寺内	次の図のとおり	土石流
二斗蒔沢地区	新発田市上寺内	次の図のとおり	土石流
林ノ沢地区	新発田市上寺内	次の図のとおり	土石流
上荒沢地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊

滝谷川地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	土石流
横山沢地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	土石流
釜ノ沢(1)地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	土石流
釜ノ沢(2)地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	土石流
上ノ沢川(1)地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	土石流
上ノ沢川(2)地区	新発田市上荒沢	次の図のとおり	土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)