

◎新潟県告示第983号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成25年8月13日

新潟県知事 泉 田 裕 彦

1 魚沼地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
下倉地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
田戸地区	魚沼市下倉、田戸	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
明後谷沢地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
名畑沢地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
頭無沢地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
水頭沢川地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
堂ノ沢川地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
大沢川地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
滝ノ沢地区	魚沼市下倉、田戸	次の図のとおり	土石流
中ノ沢川地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	土石流
下倉地区	魚沼市下倉	次の図のとおり	地すべり
細越沢地区	魚沼市田戸	次の図のとおり	土石流
吉田沢地区	魚沼市上原	次の図のとおり	土石流
西足沢川地区	魚沼市上原	次の図のとおり	土石流
泉沢(1)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
一ツ橋川(1)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
一ツ橋川(2)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
一ツ橋川(3)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
一ツ橋川(4)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
越又沢川(1)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流

越又沢川(2)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
越又沢川(3)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
越又沢川(4)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
越又沢川(5)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
越又沢川(6)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
裏の沢地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
泉沢(2)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
泉沢(3)地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	土石流
泉沢新田地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	地すべり
三峰地区	魚沼市泉沢	次の図のとおり	地すべり
濁又川地区	魚沼市芋鞘、田小屋	次の図のとおり	土石流
下の沢川地区	魚沼市芋鞘	次の図のとおり	土石流
穴沢地区	魚沼市穴沢、芋鞘	次の図のとおり	地すべり
田小屋地区	魚沼市芋鞘、田小屋	次の図のとおり	地すべり
平野又地区	魚沼市芋鞘、平野又	次の図のとおり	地すべり
越又南地区	魚沼市小平尾	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
押沢地区	魚沼市小平尾	次の図のとおり	地すべり

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)