

◎新潟県告示第1168号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成25年10月4日

新潟県知事 泉 田 裕 彦

1 三条地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
熊戸地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
牛野尾(1)地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
牛野尾(2)地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
牛野尾(3)地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
目隠沢地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	土石流
沢入沢地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	土石流
中の沢地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	土石流
牛野尾(1)地区	三条市牛野尾	次の図のとおり	土石流
小長沢(1)地区	三条市小長沢	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
小長沢(2)地区	三条市小長沢	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
小長沢(1)地区	三条市小長沢	次の図のとおり	土石流
小長沢(2)地区	三条市小長沢	次の図のとおり	土石流
小長沢(3)地区	三条市小長沢	次の図のとおり	土石流

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県三条地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。）

2 上越地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
福王寺(1)地区	上越市板倉区福王寺	次の図のとおり	土石流
福王寺(2)地区	上越市板倉区福王寺	次の図のとおり	土石流
福王寺(3)地区	上越市板倉区福王寺	次の図のとおり	土石流
福王寺・国川地区	上越市板倉区福王寺・国川	次の図のとおり	地すべり

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所にて備え置いて

縦覧に供する。)

3 柏崎地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
芋川(1)地区	柏崎市大字芋川	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
芋川(2)地区	柏崎市大字芋川	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
芋川地区	柏崎市大字芋川	次の図のとおり	土石流
浦山沢地区	柏崎市大字芋川	次の図のとおり	土石流
芋川(1)地区	柏崎市大字芋川	次の図のとおり	地すべり
芋川(2)地区	柏崎市大字芋川	次の図のとおり	地すべり
南下(1)地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
南下(2)地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
南下(3)地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
南下(1)地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	土石流
南下(2)地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	土石流
与次ヶ入沢地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	土石流
水上沢地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	土石流
南下地区	柏崎市大字南下	次の図のとおり	地すべり
古町地区	柏崎市大字古町	次の図のとおり	地すべり
小滝沢地区	柏崎市米山町	次の図のとおり	土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県柏崎地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)

4 新潟地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
大蔵(1)地区	五泉市大蔵	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
大蔵(2)地区	五泉市大蔵	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
大蔵川地区	五泉市大蔵	次の図のとおり	土石流

風越川地区	五泉市大蔵	次の図のとおり	土石流
-------	-------	---------	-----

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)

5 長岡地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
天下島地区	長岡市天下島、上の原町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
天下島はげの下地区	長岡市天下島	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
岩崎地区	長岡市天下島	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)

6 佐渡地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
中杉野浦地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
東杉野浦(1)地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
東杉野浦(2)地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
東杉野浦(3)地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
西杉野浦地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
西杉野浦(1)地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
西杉野浦(2)地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
西杉野浦(3)地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
栗尾川地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	土石流
杉野浦沢地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	土石流
正蔵院川地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	土石流
新屋川地区	佐渡市杉野浦	次の図のとおり	土石流
深浦(1)地区	佐渡市深浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
深浦(2)地区	佐渡市深浦	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
深浦川地区	佐渡市深浦	次の図のとおり	土石流

北狄(4)地区	佐渡市北狄	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
北狄(5)地区	佐渡市北狄	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)