

◎新潟県告示第34号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成26年1月14日

新潟県知事 泉 田 裕 彦

1 上越地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
荒井(1)地区	上越市牧区荒井	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
荒井(2)地区	上越市牧区荒井	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
荒井(3)地区	上越市牧区荒井	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
荒井(1)地区	上越市牧区荒井	次の図のとおり	土石流
荒井(2)地区	上越市牧区荒井	次の図のとおり	土石流
荒井地区	上越市牧区荒井、東松ノ木	次の図のとおり	地すべり

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて
縦覧に供する。）

2 長岡地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
峠地区	長岡市川口峠	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
峠(2)地区	長岡市川口峠	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松北地区	長岡市竹町、村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(5)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松北(3)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(2)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(4)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(6)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(7)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(8)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊

村松(9)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(10)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(11)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松北(2)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
村松(12)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
鬼面沢川地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
漆原川地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
村松(1)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
村松(2)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
村松(3)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
村松(4)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
村松(5)地区	長岡市村松町	次の図のとおり	土石流
村松(6)地区	長岡市村松町、渡沢町	次の図のとおり	土石流
村松(7)地区	長岡市村松町、渡沢町	次の図のとおり	土石流
村松地区	長岡市村松町	次の図のとおり	地すべり
渡沢町地区	長岡市村松町、渡沢町	次の図のとおり	地すべり

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)

3 三条地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
湯川(1)地区	南蒲原郡田上町大字湯川	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
湯川(2)地区	南蒲原郡田上町大字湯川	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
湯川(2)地区	南蒲原郡田上町大字湯川 新潟市秋葉区天ヶ沢	次の図のとおり	土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県三条地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。)

4 新潟地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
-------	--------	-------	---------------------

湯川(2)地区	新潟市秋葉区天ヶ沢 南蒲原郡田上町大字湯川	次の図のとおり	土石流
---------	--------------------------	---------	-----

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部に備え置いて縦覧に供する。）

5 糸魚川地域振興局管内

区域の名称	区域の所在地	区域の表示	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
石曾根地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
上野町地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
諏訪町地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
芹川(2)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
芹川(3)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
芹川(4)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
芹川(5)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
石曾根南谷(1)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
石曾根南谷(2)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	急傾斜地の崩壊
寺町地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	土石流
石曾根川地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	土石流
石曾根谷地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	土石流
石曾根沢(1)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	土石流
芹川地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	土石流
石曾根沢(2)地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	土石流
芹川地区	糸魚川市大字青海	次の図のとおり	地すべり
中郷川地区	糸魚川市大字筒石	次の図のとおり	土石流
宮ノ谷川(1)地区	糸魚川市大字筒石	次の図のとおり	土石流
宮ノ谷川(2)地区	糸魚川市大字筒石	次の図のとおり	土石流
筒石(1)地区	糸魚川市大字筒石	次の図のとおり	土石流
筒石(2)地区	糸魚川市大字筒石	次の図のとおり	土石流

筒石(3)地区	糸魚川市大字筒石	次の図のとおり	土石流
---------	----------	---------	-----

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部に備え置いて縦覽に供する。)